

# 《恩平美翔达新材料有限公司年产鞋垫 160 万双、鞋底 80 万双扩建项目二期工程项目》竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行方法》，《恩平美翔达新材料有限公司年产鞋垫 160 万双、鞋底 80 万双扩建项目二期工程项目》竣工环境保护验收需要说明的具体内容和要求梳理如下：

## 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

### 1.1 设计简况

①项目的建设严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，本期项目实际总投资为 300 万元、其中环保投资为 40 万元。

②项目采取的环保设计及环保措施均严格按照环评批复、环保规范的要求，落实了防治环境污染的各项环保措施。

③根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。

### 1.2 施工简况

项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中落实环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

### 1.3 验收过程简况

恩平美翔达新材料有限公司2024年08月委托江门市未来检测技术有

限公司对现场进行环境监测。江门市未来检测技术有限公司针对本项目进行了资料核查和现场勘察，查看了污染物治理及排放、环保措施的落实情况，于2024年08月19日—08月20日对该项目进行了现场检测。2024年09月24日，恩平美翔达新材料有限公司召开项目竣工环境保护验收现场检查会，在工程建设过程中，环境保护手续齐全，落实了环评及批复中规定的各项环保措施，竣工验收监测条件符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的相关规定，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求，主要污染物实现了达标排放，验收组同意通过竣工环保验收。

#### 1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间无收到过公众反馈意见。

## 2 其他环境保护措施的实施情况

### 2.1 制度措施落实情况

#### (1) 环保组织机构及规章制度

①配置有专门的环保负责人员，负责有关环保资料的收集、建立环保档案，协调管理。

②制定环保管理制度并定期检查执行情况，并向上级主管汇报。

#### (2) 环境风险防范措施

本单位已完善厂区应急资源。

#### (3) 环境监测计划

根据项目环评报告表制定相关环境监测计划。

### 2.2 配套措施落实情况

#### (1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域削减及淘汰落后产能等相关内容。

## (2) 防护距离控制及居民搬迁

本项目环评报告和审批文件无设置卫生防护距离要求。

## 2.3 其他措施落实情况

无。

## 3 整改工作情况

无。

恩平美翔达新材料有限公司

2024年09月24日